FICHA TÉCNICA

GUANTE SUPERVISOR TIPO INGENIERO NATURAL

EN 388
3122

● CÓDIGO 300850680019|

DESCRIPCIÓN

STEELPRO ofrece una amplia línea de seguridad para protección manual con diferentes tipos de guantes y materiales que brindan diferentes opciones de protección en la Industria y Construcción.

Nuestro guante en Vaqueta de uso general, le permitirá estar protegido en actividades en las que los riesgos mecánicos están presentes, nuestro modelo tipo ingeniero con puño de seguridad le facilitará su uso y retiro de la mano al mismo tiempo que protección en donde no se encuentre presente el riesgo por contacto con químicos.

Fabricado en cuero natural bovino, Certificado para Riesgo mecánico EN388:2016 Nivel 3122, cumple Requerimientos EN420: 2003 + A1:2009 Nivel de Destreza 5 y PH Cromo VI entre 3,5 - 9,5.

CARACTERÍSTICAS

- Material en Cuero bovino color blanco con puño de seguridad. Grosor de 0,9-1,1mm.
- Puño corto
- Dorso elastizado.
- Costuras internas reforzadas.
- Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.
- Certificado EN388:2016 y EN420:2003

APLICACIONES

- Riesgo mecánico
- Uso general en aplicaciones secas
- Construcción
- Industria en general

RECOMENDACIONES

- Inspeccione diariamente sus guantes antes de iniciar su labor.
- Identifique que no haya ruptura de costuras o cortes del guante que ocasionen que el mismo no le brinde protección.
- Evite que sus guantes se impregnen con sustancias químicas líquidas o grasas, ésto genera impregnación en su piel de contaminantes dañinos a su salud, deslizamiento, pérdida de agarre, disminución de desempeño y vida útil de sus guantes.
- Asegúrese de hacer una adecuada disposición final de sus guantes una vez terminen su vida útil.

GARANTÍA

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus elementos en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la asignación de uso y aplicación de cada elemento, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

De acuerdo a lo anterior, nuestros clientes podrán presentar su inquietud a nuestro Departamento Técnico para recibir asesoría gratuita.
Call center (0571) 8234090 o al email: SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS GUANTES STEELPRO ESCANEE ESTE CÓDIGO